

Bona Rich Tone

Tuotekortti



Pintakäsittely

Bona Nordic Tone on esikäsitteily tammilattioille joihin halutaan rikas, tumma sävy joka tuo mieleen savustetun tammen. Pinta käsitellään vielä joko ensin Bona Craft Oil:illa tai suoraan Bona Hard Wax Oil:illa, riippuen haluamastasi sävystä ja suojaus-tarpeesta. Tuote hidastaa puun kellastumista ja sitä voidaan käyttää havu- ja kovapuilla. Nordic Tonen väriä voidaan säätää tai muuttaa lisäämällä max. 5% Bona MixColour -pigmenttiä.

- Kuivuu nopeasti, helppo levittää
- Vesipohjainen ja täysin hajuton

Tekniset tiedot

Tyyppi:	Emäksinen liuos
Laimennus:	Älä laimenna
Kuivumisaika:	- Levitysten välissä: 1-2 h* - Ennen öljyä: 5-10 h* <i>*normaaleissa olosuhteissa, 20 °C/60% R.H. huolehdi tuuletuksesta.</i>
Työvälineet:	Öljynlevityshiha
Kulutus:	Noin 8-10 m ² /litra puutyypistä riippuen
Turvallisuus:	Ei luokiteltu
Paloriski:	Ei
Puhdistus:	Pese työvälineet vedellä ja saippualla. Kuivunut materiaali voidaan poistaa hankaamalla vedellä ja saippualla.
Säilyvyys:	3 vuotta tuotantopäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Kuljetus/säilytys:	Lämpötilan tulee olla +5 – +25°C kuljetuksen ja säilytyksen aikana.
Jätteet:	Jätteet ja tyhjät astiat tulee hävittää paikalliste määräysten mukaisesti.
Pakkauskoko:	3 x 5 litraa

Bona Rich Tone

Tuotekortti



Pintakäsittely

Esityöt

Pinta pitää olla hyvin hiottu, kuiva sekä puhdas hiontapölystä, vahasta tai muista tartuntaa haittaavista aineista. Anna tuotteen tasaantua huoneen lämpötilaan ja ravista astiaa erittäin huolellisesti. Ihanteelliset olosuhteet ovat 20-25°C ja 30-60% RH. **Alin käyttölämpötila on 16°C.**

Käsittelyvaihtoehdot

Tuote levitetään puhtaalle puulle.

Vaihtoehto 1

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hard Wax Oil

Vaihtoehto 2

1x Bona Rich Tone
2x Bona Craft Oil

Levitys

1. Levitä tasainen kerros (8-10 m²/litra (120-100 g/m²) Bona Rich Tonea puun syiden suuntaisesti. Käytä öljyn levitykseen suunniteltua kangashihaa tai hienoa, leveää sivellintä. Käytä märkää työsaamaa.
2. Haluttaessa lisää tasaisuutta tai syvyyttä, käsittely voidaan toistaa 1-2 tunnin kuluttua.
3. Anna lopullisen käsittelyn kuivua 5-10 tuntia.
4. Hio pinta kevyesti käyttäen Bona Scrad Pad:ia ja matalaa kierroslukua. Liikuta konetta nopeasti ja järjestelmällisesti.
5. Imuroi hiontapöly.
6. Suojaa pinta levittämällä joko Bona Hard Wax Oil:ia tai Bona Craft Oil:ia (kts. käsittelyvaihtoehdot). Anna kuivua yön yli jokaisen käsittelykerran välillä.

Lattian hoito

Bona Rich Tonen ei tule olla lattian ainoa pintakäsittely.

Tärkeää

Tässä annettu tieto perustuu tämänhetkiseen tietoomme ja saattaa muuttua. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Bona voi taata vain tuotteen laadun, työn asianmukainen suorittaminen on käyttäjän vastuulla. Tee aina näytepala tai koealue selvittääksesi yhteensopivuuden, ulkonäön ja halutun lopputuloksen ennen käyttöä. Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää tämä tuotekortti ja käyttöturvatieote.